stolen

MCS
MARINE CLAIMS SERVICE

avviso di ricerca Motore fuoribordo

Reference Number: **9447**
Furto: **01.06.2001**
Luogo: **Uppsala län**
Paese: **Svezia**

Ricompensa:
Una ricompensa deve essere concordata.

Motore fuoribordo (1):

Modello:	**YAMAHA**
Costruttore:	YAMAHA
CV:	9.00
Numero Di Serie Motore:	034306
Anno Di Costruzione:	N/A
Carburante:	Benzina

Motore fuoribordo (2):

Modello:	**MARINER 75**
Costruttore:	MERCURY MARINE
CV:	75.00
Numero Di Serie Motore:	0T152558
Anno Di Costruzione:	N/A
Carburante:	Benzina

Motore fuoribordo (3):

Modello:	**HONDA**
Costruttore:	HONDA MARINE
CV:	5.00
Numero Di Serie Motore:	1211962
Anno Di Costruzione:	N/A
Carburante:	Benzina

Motore fuoribordo (4):

Modello:	**YAMAHA**
Costruttore:	YAMAHA
CV:	4.00
Numero Di Serie Motore:	179127
Anno Di Costruzione:	N/A
Carburante:	Benzina

Motore entrobordo (1):

Modello:	**EVINRUDE 9.9**
Costruttore:	EVINRUDE
CV:	9.00
Numero Di Serie Motore:	20916
Anno Di Costruzione:	N/A
Carburante:	Benzina

Motore entrobordo (2):

Modello:	**EVINRUDE 4**
Costruttore:	EVINRUDE
CV:	4.00
Numero Di Serie Motore:	B09044556
Anno Di Costruzione:	N/A
Carburante:	Benzina

Per ogni informazione contattare MCS(MCS Ref.: 9447):

pubblicato da:

MCS Marine Claims Service
Gasstr. 18 / Haus 4
22761 Hamburg

www.mcs-germany.com

Telefono: **+49 (40) 37 48 18-0**
Fax: **+49 (40) 37 48 18-15**
E-mail: **info@mcs-germany.com**