stolen

MCS
MARINE CLAIMS SERVICE

avviso di ricerca Motore fuoribordo

Reference Number: **9519**
Furto: **01.02.2001**
Luogo: **Stockholms län**
Paese: **Svezia**

Ricompensa:
Una ricompensa deve essere concordata.

Motore fuoribordo (1):

Modello:	**MERCURY 50**
Costruttore:	MERCURY MARINE
CV:	50.00
Numero Di Serie Motore:	0T163163
Anno Di Costruzione:	N/A
Carburante:	Benzina

Motore fuoribordo (2):

Modello:	**HONDA**
Costruttore:	HONDA MARINE
CV:	90.00
Numero Di Serie Motore:	1007801
Anno Di Costruzione:	N/A
Carburante:	Benzina

Motore fuoribordo (3):

Modello:	**MERCURY 25**
Costruttore:	MERCURY MARINE
CV:	25.00
Numero Di Serie Motore:	25NMO6L2L403163
Anno Di Costruzione:	N/A
Carburante:	Benzina

Motore fuoribordo (4):

Modello:	**YAMAHA**
Costruttore:	YAMAHA
CV:	30.00
Numero Di Serie Motore:	302035
Anno Di Costruzione:	N/A
Carburante:	Benzina

Motore fuoribordo (5):

Modello:	**YAMAHA**
Costruttore:	YAMAHA
CV:	70.00
Numero Di Serie Motore:	489542
Anno Di Costruzione:	N/A
Carburante:	Benzina

Motore fuoribordo (6):

Modello:	**YAMAHA**
Costruttore:	YAMAHA
CV:	75.00
Numero Di Serie Motore:	950268
Anno Di Costruzione:	N/A
Carburante:	Benzina

Motore entrobordo:

Modello:	**MERCURY 60**
Costruttore:	MERCURY MARINE
CV:	60.00
Numero Di Serie Motore:	R023228
Anno Di Costruzione:	N/A
Carburante:	Benzina

Per ogni informazione contattare MCS(MCS Ref.: 9519):

pubblicato da:

MCS Marine Claims Service
Gasstr. 18 / Haus 4
22761 Hamburg

Telefono: **+49 (40) 37 48 18-0**
Fax: **+49 (40) 37 48 18-15**
E-mail: **info@mcs-germany.com**

www.mcs-germany.com