stolen

MCS
MARINE CLAIMS SERVICE

Efterlysning Utombordsmotor

Reference Number: **9468**
Stöld: **01.05.2001**
Stad / Ort: **Uppsala län**
Land: **Sverige**

Belöning:
En belöning måste förhandlas fram.

Utombordsmotor (1):

Modell:	**YAMAHA**
Tillverkare:	YAMAHA
HK:	9.00
Motornummer:	009746
Tillverkningsår:	N/A
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (2):

Modell:	**HONDA**
Tillverkare:	HONDA MARINE
HK:	5.00
Motornummer:	1400229
Tillverkningsår:	N/A
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (3):

Modell:	**YAMAHA**
Tillverkare:	YAMAHA
HK:	4.00
Motornummer:	17312
Tillverkningsår:	N/A
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (4):

Modell:	**JOHNSON 85**
Tillverkare:	JOHNSON
HK:	85.00
Motornummer:	34965999
Tillverkningsår:	N/A
Bränsle:	Bensin

Inombordsmotor:

Modell:	**YAMAHA**
Tillverkare:	YAMAHA
HK:	50.00
Motornummer:	419499
Tillverkningsår:	N/A
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (5):

Modell:	**TOHATSU**
Tillverkare:	TOHATSU
HK:	8.00
Motornummer:	76891
Tillverkningsår:	N/A
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (6):

Modell:	**EVINRUDE 50**
Tillverkare:	EVINRUDE
HK:	50.00
Motornummer:	G02995404
Tillverkningsår:	N/A
Bränsle:	Bensin

För mer information om detta objekt vänligen kontakta MCS (MCS Ref.: 9468).

Publicerad av:

MCS Marine Claims Service
Gasstr. 18 / Haus 4
22761 Hamburg

Telefon: **+49 (40) 37 48 18-0**
fax: **+49 (40) 37 48 18-15**
E-post: **info@mcs-germany.com**

www.mcs-germany.com