

## Efterlysning Indendørs motor

**Reference Number:** 16091  
**Tyveri:** 06.02.2011  
**Sted:** Rostock  
**Land:** Tyskland

### Belønning:

Der skal forhandles om en belønning.

#### Indendørs motor (1):

**Model:** LEYLAND 38,08 HP  
**Fabrikant:** LEYLAND MOTORS  
**HK:** 38.08  
**Motornummer:** B 5534D1363  
**Byggeår:** 1981  
**Brændstof:** Diesel

#### Indendørs motor (2):

**Model:** LEYLAND 38,08 HP  
**Fabrikant:** LEYLAND MOTORS  
**HK:** 38.08  
**Motornummer:** 533D1360  
**Byggeår:** 1981  
**Brændstof:** Diesel

I tilfælde af yderligere oplysninger m.v. kontakt venligst MCS (MCS Ref.: 16091):

Udgivet af:

MCS Marine Claims Service  
Gasstr. 18 / Haus 4  
22761 Hamburg

**Telefon:** +49 (40) 37 48 18-0  
**fax:** +49 (40) 37 48 18-15  
**E-mail:** info@mcs-germany.com

[www.mcs-germany.com](http://www.mcs-germany.com)