




stolen

MCS
MARINE CLAIMS SERVICE

avviso di ricerca Motore entro bordo

Reference Number: 8872
Furto: 01.05.2000
Luogo:
Paese: Danimarca

Ricompensa:

Una ricompensa deve essere concordata.

Motore entrobordo (1):

Modello:	ROTAX 2 X
Costruttore:	ROTAX
CV:	100.00
Numero Di Serie Motore:	M5073052/
Anno Di Costruzione:	N/A
Carburante:	Benzina

Motore entrobordo (2):

Modello:	ROTAX 2 X
Costruttore:	ROTAX
CV:	100.00
Numero Di Serie Motore:	M5073045
Anno Di Costruzione:	N/A
Carburante:	Benzina

Motore entrobordo (3):

Modello:	ROTAX 2 X
Costruttore:	N/A
CV:	0.00
Numero Di Serie Motore:	N/A
Anno Di Costruzione:	N/A
Carburante:	N/A

Motore entrobordo (4):

Modello:	ROTAX 2 X
Costruttore:	N/A
CV:	0.00
Numero Di Serie Motore:	N/A
Anno Di Costruzione:	N/A
Carburante:	N/A

Idrogetto:

Numero Di Serie:	N/A
-------------------------	-----

Piede poppiero:

Numero Di Serie:	N/A
-------------------------	-----

Per ogni informazione contattare MCS(MCS Ref.: 8872):

pubblicato da:

MCS Marine Claims Service
Gasstr. 18 / Haus 4
22761 Hamburg

Telefono: +49 (40) 37 48 18-0
Fax: +49 (40) 37 48 18-15
E-mail: info@mcs-germany.com

www.mcs-germany.com