

stolen

zahtjev za potragom Unutarnji motor

Reference Number: 8872
Krada: 01.05.2000
Mjesto:
Zemlja: Danska

Nagrada:

O nagradi se mora pregovarati.

Unutarnji motor (1):

Model:	ROTAX 2 X
Proizvođač:	ROTAX
KS:	100.00
Broj Motora:	M5073052/
Godina Proizvodnje:	N/A
Gorivo:	Benzin

Unutarnji motor (2):

Model:	ROTAX 2 X
Proizvođač:	ROTAX
KS:	100.00
Broj Motora:	M5073045
Godina Proizvodnje:	N/A
Gorivo:	Benzin

Unutarnji motor (3):

Model:	ROTAX 2 X
Proizvođač:	N/A
KS:	0.00
Broj Motora:	N/A
Godina Proizvodnje:	N/A
Gorivo:	N/A

Unutarnji motor (4):

Model:	ROTAX 2 X
Proizvođač:	N/A
KS:	0.00
Broj Motora:	N/A
Godina Proizvodnje:	N/A
Gorivo:	N/A

Jet pogon:

Serijski Broj:	N/A
-----------------------	-----

Z pogon:

Serijski Broj:	N/A
-----------------------	-----

Za sve informacije o ovom plovilu molimo da kontaktirate MCS (MCS Ref.: 8872).:

objavio:

MCS Marine Claims Service
Gasstr. 18 / Haus 4
22761 Hamburg

telefon: +49 (40) 37 48 18-0
faks: +49 (40) 37 48 18-15
e-mail: info@mcs-germany.com

www.mcs-germany.com