

stolen

Efterlysning Indendørs motor

Reference Number: 8872
Tyveri: 01.05.2000
Sted:
Land: Danmark

Belønning:

Der skal forhandles om en belønning.

Indendørs motor (1):

Model:	ROTAX 2 X
Fabrikant:	ROTAX
HK:	100.00
Motornummer:	M5073052/
Byggeår:	NN
Brændstof:	Benzin

Indendørs motor (2):

Model:	ROTAX 2 X
Fabrikant:	ROTAX
HK:	100.00
Motornummer:	M5073045
Byggeår:	NN
Brændstof:	Benzin

Indendørs motor (3):

Model:	ROTAX 2 X
Fabrikant:	NN
HK:	0.00
Motornummer:	NN
Byggeår:	NN
Brændstof:	NN

Indendørs motor (4):

Model:	ROTAX 2 X
Fabrikant:	NN
HK:	0.00
Motornummer:	NN
Byggeår:	NN
Brændstof:	NN

Jet-drift:

Serienummer:	NN
---------------------	----

Z-drev:

Serienummer:	NN
---------------------	----

I tilfælde af yderligere oplysninger m.v. kontakt venligst MCS (MCS Ref.: 8872):

Udgivet af:

MCS Marine Claims Service
Gasstr. 18 / Haus 4
22761 Hamburg

Telefon: +49 (40) 37 48 18-0
fax: +49 (40) 37 48 18-15
E-mail: info@mcs-germany.com

www.mcs-germany.com