

stolen

MCS
MARINE CLAIMS SERVICE

Fahndung Außenborder

Reference Number: 47270
Diebstahl: 10.01.2023
Ort: Templin
Land: Deutschland

Belohnung:

Eine Belohnung muss verhandelt werden.



Herstellerfoto

Außenborder (1):

Modell:	HONDA BF 20 DK2 LRU
Hersteller:	HONDA MOTOR CO. (Japan)
Leistung (PS):	20
Motornummer:	BAMJ-1554555
Baujahr:	N/A
Treibstoff:	Benzin

Außenborder (2):

Modell:	HONDA BF 20 DK2 LRU
Hersteller:	HONDA MOTOR CO (Japan)
Leistung (PS):	20
Motornummer:	BAMJ-1549839
Baujahr:	N/A
Treibstoff:	Benzin

Außenborder (3):

Modell:	HONDA BF 20 DK2 LRU
Hersteller:	HONDA MOTOR CO. (Japan)
Leistung (PS):	20
Motornummer:	BAMJ-1554562
Baujahr:	N/A
Treibstoff:	Benzin

Außenborder (4):

Modell:	HONDA BF 20 DK2 LRU
Hersteller:	HONDA MOTOR CO (Japan)
Leistung (PS):	20
Motornummer:	BAMJ-1554560
Baujahr:	N/A
Treibstoff:	Benzin

Außenborder (5):

Modell:	HONDA BF 20 DK2 LRU
Hersteller:	HONDA MOTOR CO (Japan)
Leistung (PS):	20
Motornummer:	BAMJ-1554554
Baujahr:	N/A
Treibstoff:	Benzin

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an MCS (MCS Ref.: 47270):

Veröffentlicht von:

MCS Marine Claims Service
Gasstr. 18 / Haus 4
22761 Hamburg

Telefon: +49 (40) 37 48 18-0
Fax: +49 (40) 37 48 18-15
E-Mail: info@mcs-germany.com

www.mcs-germany.com