



Solicitud de búsqueda Motor intraborda

Reference Number: 10815

Robo: 23.05.2004
Ciudad: Leysdown
País: Reino Unido

Recompensa:

La recompensa tiene que ser negociada.

Motor intraborda (1):

Modelo:

Fabricante:N/APotencia (CV):135.00Número De Motor:N/AAño De Construcción:N/ACombustible:N/A

Motor intraborda (2):

Modelo:

Fabricante:N/APotencia (CV):135.00Número De Motor:N/AAño De Construcción:N/ACombustible:N/A

Motor intraborda (3):

Modelo:

Fabricante:N/APotencia (CV):0.00Número De Motor:N/AAño De Construcción:N/ACombustible:N/A

Motor intraborda (4):

Modelo:

Fabricante:N/APotencia (CV):0.00Número De Motor:N/AAño De Construcción:N/ACombustible:N/A

Para cualquier información referente a ésta embarcación por favor contacte MCS (MCS Ref.: 10815):

Publicado por:

MCS Marine Claims Se**rNigenero Dē或éfqe**9: +49 (40) 邓 A8 18-0 Gasstr. 18 / Haus 4 Fax: +49 (40) 37 48 18-15 22761 Hamburg E-mail: info@mcs-germany.com

www.mcs-germany.com