



avviso di ricerca Motore fuoribordo

Reference Number: 9422
Furto: 01.05.2001
Luogo: Skåne län
Paese: Svezia

Ricompensa:

Una ricompensa deve essere concordata.

Motore fuoribordo (1):

Modello: YAMAHA
Costruttore: YAMAHA
CV: 6.00
Numero Di Serie Motore: 025328
Anno Di Costruzione: N/A
Carburante: Benzina

Motore fuoribordo (2):

Modello: HONDA

Costruttore: HONDA MARINE

CV: 5.00
Numero Di Serie Motore: 1401111
Anno Di Costruzione: N/A
Carburante: Benzina

Motore fuoribordo (3):

Modello:YAMAHACostruttore:YAMAHACV:15.00Numero Di Serie Motore:321663Anno Di Costruzione:N/ACarburante:Benzina

Motore fuoribordo (4):

Modello:SUZUKICostruttore:SUZUKICV:9.00Numero Di Serie Motore:832933Anno Di Costruzione:N/ACarburante:Benzina

Motore fuoribordo (5):

Modello:MERCURY 9.8Costruttore:MERCURY MARINE

CV: 9.00
Numero Di Serie Motore: 9394563
Anno Di Costruzione: N/A
Carburante: Benzina

Per ogni informazione contattare MCS(MCS Ref.: 9422):

pubblicato da:

MCS Marine Claims Service Gasstr. 18 / Haus 4 22761 Hamburg Telefono: +49 (40) 37 48 18-0 Fax: +49 (40) 37 48 18-15 E-mail: info@mcs-germany.com

www.mcs-germany.com