

stolen

avviso di ricerca Motore fuoribordo

Reference Number: 9463
Furto: 01.05.2001
Luogo: Västra Götaland
Paese: Svezia

Ricompensa:

Una ricompensa deve essere concordata.

Motore fuoribordo (1):

Modello: YAMAHA
Costruttore: YAMAHA
CV: 4.00
Numero Di Serie Motore: 007791
Anno Di Costruzione: N/A
Carburante: Benzina

Motore fuoribordo (2):

Modello: HONDA
Costruttore: HONDA MARINE
CV: 8.00
Numero Di Serie Motore: 1000175
Anno Di Costruzione: N/A
Carburante: Benzina

Motore fuoribordo (3):

Modello: HONDA
Costruttore: HONDA MARINE
CV: 15.00
Numero Di Serie Motore: 1400098
Anno Di Costruzione: N/A
Carburante: Benzina

Motore entro bordo (1):

Modello: JOHNSON 15
Costruttore: JOHNSON
CV: 15.00
Numero Di Serie Motore: 19310
Anno Di Costruzione: N/A
Carburante: Benzina

Motore fuoribordo (4):

Modello: YAMAHA
Costruttore: YAMAHA
CV: 9.00
Numero Di Serie Motore: 360525
Anno Di Costruzione: N/A
Carburante: Benzina

Motore entro bordo (2):

Modello: HONDA BF 8
Costruttore: HONDA MARINE
CV: 8
Numero Di Serie Motore: BF8B961000698
Anno Di Costruzione: N/A
Carburante: Benzina

Per ogni informazione contattare MCS(MCS Ref.: 9463):

pubblicato da:

MCS Marine Claims Service
Gasstr. 18 / Haus 4
22761 Hamburg

Telefono: +49 (40) 37 48 18-0
Fax: +49 (40) 37 48 18-15
E-mail: info@mcs-germany.com

www.mcs-germany.com