

stolen



MCS
MARINE CLAIMS SERVICE

avviso di ricerca Motore fuoribordo

Reference Number: 9468
Furto: 01.05.2001
Luogo: Uppsala län
Paese: Svezia

Ricompensa:

Una ricompensa deve essere concordata.

Motore fuoribordo (1):

Modello: YAMAHA
Costruttore: YAMAHA
CV: 9.00
Numero Di Serie Motore: 009746
Anno Di Costruzione: N/A
Carburante: Benzina

Motore fuoribordo (2):

Modello: HONDA
Costruttore: HONDA MARINE
CV: 5.00
Numero Di Serie Motore: 1400229
Anno Di Costruzione: N/A
Carburante: Benzina

Motore fuoribordo (3):

Modello: YAMAHA
Costruttore: YAMAHA
CV: 4.00
Numero Di Serie Motore: 17312
Anno Di Costruzione: N/A
Carburante: Benzina

Motore fuoribordo (4):

Modello: JOHNSON 85
Costruttore: JOHNSON
CV: 85.00
Numero Di Serie Motore: 34965999
Anno Di Costruzione: N/A
Carburante: Benzina

Motore entro bordo:

Modello: YAMAHA
Costruttore: YAMAHA
CV: 50.00
Numero Di Serie Motore: 419499
Anno Di Costruzione: N/A
Carburante: Benzina

Motore fuoribordo (5):

Modello: TOHATSU
Costruttore: TOHATSU
CV: 8.00
Numero Di Serie Motore: 76891
Anno Di Costruzione: N/A
Carburante: Benzina

Motore fuoribordo (6):

Modello: EVINRUDE 50
Costruttore: EVINRUDE
CV: 50.00
Numero Di Serie Motore: G02995404
Anno Di Costruzione: N/A

Carburante: Benzina

Per ogni informazione contattare MCS(MCS Ref.: 9468):

pubblicato da:

MCS Marine Claims Service
Gasstr. 18 / Haus 4
22761 Hamburg

Telefono: +49 (40) 37 48 18-0
Fax: +49 (40) 37 48 18-15
E-mail: info@mcs-germany.com

www.mcs-germany.com