

stolen

MCS
MARINE CLAIMS SERVICE

Efterlysning Utombordsmotor

Reference Number: 14544
Stöld: 08.06.2010
Stad / Ort: Diessen am Ammersee
Land: Tyskland

Belöning:

En belöning måste förhandlas fram.

Utombordsmotor (1):

Modell:	HONDA BF 5 AMLB
Tillverkare:	HONDA
HK:	5.00
Motornummer:	BADE-1206182
Tillverkningsår:	1994
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (2):

Modell:	HONDA BF 4.5
Tillverkare:	HONDA
HK:	0.00
Motornummer:	BASL-2000052
Tillverkningsår:	N/A
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (3):

Modell:	HONDA BF 1 BX
Tillverkare:	HONDA
HK:	0.00
Motornummer:	1025024
Tillverkningsår:	N/A
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (4):

Modell:	MERCURY RMF
Tillverkare:	MERCURY MARINE
HK:	0.00
Motornummer:	0D9811433
Tillverkningsår:	N/A
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (5):

Modell:	EVINRUDE 80 PL-4.SS
Tillverkare:	EVINRUDE
HK:	80.00
Motornummer:	S18005208
Tillverkningsår:	N/A
Bränsle:	Bensin

För mer information om detta objekt vänligen kontakta MCS (MCS Ref.: 14544):

Publicerad av:

MCS Marine Claims Service
Gasstr. 18 / Haus 4
22761 Hamburg

Telefon: +49 (40) 37 48 18-0
fax: +49 (40) 37 48 18-15
E-post: info@mcs-germany.com

www.mcs-germany.com