




stolen

MCS
MARINE CLAIMS SERVICE

Efterlysning Utombordsmotor

Reference Number: 9389
Stöld: 01.08.2001
Stad / Ort: Hallands län
Land: Sverige

Belöning:

En belöning måste förhandlas fram.

Utombordsmotor (1):

Modell:	YAMAHA F 40
Tillverkare:	YAMAHA
HK:	40.00
Motornummer:	005371
Tillverkningsår:	N/A
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (2):

Modell:	MARINER 8
Tillverkare:	MERCURY MARINE
HK:	8.00
Motornummer:	09852564
Tillverkningsår:	N/A
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (3):

Modell:	MERCURY 6
Tillverkare:	MERCURY MARINE
HK:	6.00
Motornummer:	09881855
Tillverkningsår:	N/A
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (4):

Modell:	MERCURY 20
Tillverkare:	MERCURY MARINE
HK:	20.00
Motornummer:	09892488
Tillverkningsår:	N/A
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (5):

Modell:	MERCURY 6
Tillverkare:	MERCURY MARINE
HK:	6.00
Motornummer:	0P071986
Tillverkningsår:	N/A
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (6):

Modell:	MERCURY 6
Tillverkare:	MERCURY MARINE
HK:	6.00
Motornummer:	0P110598
Tillverkningsår:	N/A
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (7):

Modell:	MERCURY 10
Tillverkare:	MERCURY MARINE
HK:	10.00
Motornummer:	0P123082
Tillverkningsår:	N/A
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (8):

Modell: MARINER 9
Tillverkare: MERCURY MARINE
HK: 9.00
Motornummer: 358494
Tillverkningsår: N/A
Bränsle: Bensin

Utbordsmotor (9):

Modell: JOHNSON 4
Tillverkare: JOHNSON
HK: 4.00
Motornummer: 556637
Tillverkningsår: N/A
Bränsle: Bensin

För mer information om detta objekt vänligen kontakta MCS (MCS Ref.: 9389):

Publicerad av:

MCS Marine Claims Service
Gasstr. 18 / Haus 4
22761 Hamburg

www.mcs-germany.com

Telefon: +49 (40) 37 48 18-0
fax: +49 (40) 37 48 18-15
E-post: info@mcs-germany.com