

stolen

MCS
MARINE CLAIMS SERVICE

list gończy Silnik zaburtowy

Reference Number: 47270
Kradzież: 10.01.2023
Miasto: Templin
Kraj: Niemcy

Nagroda:
Nagroda do negocjacji.



zdjęcie producenta

Silnik zaburtowy (1):

Model:	HONDA BF 20 DK2 LRU
Producent:	HONDA MOTOR CO. (Japonia)
KM:	20
Numer Silnika:	BAMJ-1554555
Rok Budowy:	niedostępny
Paliwo:	Benzyna

Silnik zaburtowy (2):

Model:	HONDA BF 20 DK2 LRU
Producent:	HONDA MOTOR CO (Japonia)
KM:	20
Numer Silnika:	BAMJ-1549839
Rok Budowy:	niedostępny
Paliwo:	Benzyna

Silnik zaburtowy (3):

Model:	HONDA BF 20 DK2 LRU
Producent:	HONDA MOTOR CO. (Japonia)
KM:	20
Numer Silnika:	BAMJ-1554562
Rok Budowy:	niedostępny
Paliwo:	Benzyna

Silnik zaburtowy (4):

Model:	HONDA BF 20 DK2 LRU
Producent:	HONDA MOTOR CO (Japonia)
KM:	20
Numer Silnika:	BAMJ-1554560
Rok Budowy:	niedostępny
Paliwo:	Benzyna

Silnik zaburtowy (5):

Model:	HONDA BF 20 DK2 LRU
Producent:	HONDA MOTOR CO (Japonia)
KM:	20
Numer Silnika:	BAMJ-1554554
Rok Budowy:	niedostępny
Paliwo:	Benzyna

W celu uzyskania informacji dotyczących tej jednostki prosimy o kontakt z MCS (numer referencyjny MCS: 47270):

opublikowany przez:

MCS Marine Claims Service
Gasstr. 18 / Haus 4
22761 Hamburg

telefon: +49 (40) 37 48 18-0
fax: +49 (40) 37 48 18-15
e-mail: info@mcs-germany.com

www.mcs-germany.com