

stolen

list gończy Silnik zaburtowy

Reference Number: 9519
Kradzież: 01.02.2001
Miasto: Stockholms län
Kraj: Szwecja

Nagroda:
Nagroda do negocjacji.

Silnik zaburtowy (1):

Model:	MERCURY 50
Producent:	MERCURY MARINE
KM:	50.00
Numer Silnika:	0T163163
Rok Budowy:	niedostępny
Paliwo:	Benzyna

Silnik zaburtowy (2):

Model:	HONDA
Producent:	HONDA MARINE
KM:	90.00
Numer Silnika:	1007801
Rok Budowy:	niedostępny
Paliwo:	Benzyna

Silnik zaburtowy (3):

Model:	MERCURY 25
Producent:	MERCURY MARINE
KM:	25.00
Numer Silnika:	25NMO6L2L403163
Rok Budowy:	niedostępny
Paliwo:	Benzyna

Silnik zaburtowy (4):

Model:	YAMAHA
Producent:	YAMAHA
KM:	30.00
Numer Silnika:	302035
Rok Budowy:	niedostępny
Paliwo:	Benzyna

Silnik zaburtowy (5):

Model:	YAMAHA
Producent:	YAMAHA
KM:	70.00
Numer Silnika:	489542
Rok Budowy:	niedostępny
Paliwo:	Benzyna

Silnik zaburtowy (6):

Model:	YAMAHA
Producent:	YAMAHA
KM:	75.00
Numer Silnika:	950268
Rok Budowy:	niedostępny
Paliwo:	Benzyna

Silnik wbudowany:

Model:	MERCURY 60
Producent:	MERCURY MARINE
KM:	60.00
Numer Silnika:	R023228
Rok Budowy:	niedostępny
Paliwo:	Benzyna

W celu uzyskania informacji dotyczących tej jednostki prosimy o kontakt z MCS (numer referencyjny MCS-9519):

opublikowany przez:

MCS Marine Claims Service
Gasstr. 18 / Haus 4
22761 Hamburg

www.mcs-germany.com

telefon: +49 (40) 37 48 18-0
fax: +49 (40) 37 48 18-15
e-mail: info@mcs-germany.com