

stolen

Efterlysning Utombordsmotor

Reference Number: 23183
Stöld: 20.07.2017
Stad / Ort: Büsingen
Land: Tyskland

Belöning:

En belöning måste förhandlas fram.

Utombordsmotor (1):

Modell:	YAMAHA F 6 BEM
Tillverkare:	YAMAHA MARINE
HK:	6
Motornummer:	66B-L-500760
Tillverkningsår:	1996
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (2):

Modell:	YAMAHA F 20 BEH
Tillverkare:	YAMAHA MARINE
HK:	20
Motornummer:	6AHK-L-1008729
Tillverkningsår:	2007
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (3):

Modell:	HONDA BF 15 BX
Tillverkare:	HONDA MARINE
HK:	15
Motornummer:	BAAE-1238387
Tillverkningsår:	2000
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (4):

Modell:	YAMAHA F 40 FET
Tillverkare:	YAMAHA MARINE
HK:	40
Motornummer:	6BG-L-1000968
Tillverkningsår:	2009
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (5):

Modell:	HONDA BF 25 A2
Tillverkare:	HONDA MARINE
HK:	25
Motornummer:	BAJE-1014080
Tillverkningsår:	2002
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (6):

Modell:	HONDA BF 40 DLHTU
Tillverkare:	HONDA MARINE
HK:	40
Motornummer:	BBDJ-1001733
Tillverkningsår:	2010
Bränsle:	Bensin

För mer information om detta objekt vänligen kontakta MCS (MCS Ref.: 23183):

Publicerad av:

MCS Marine Claims Service
Gasstr. 18 / Haus 4
22761 Hamburg

Telefon: +49 (40) 37 48 18-0
fax: +49 (40) 37 48 18-15
E-post: info@mcs-germany.com

www.mcs-germany.com