

stolen

MCS
MARINE CLAIMS SERVICE

Efterlysning Utombordsmotor

Reference Number: 36406
Stöld: 10.02.2020
Stad / Ort: Aquileia
Land: Italien

Belöning:

En belöning måste förhandlas fram.



Tillverkarens bild

Utombordsmotor (1):

Modell:	PARSUN F 2,6 BMS
Tillverkare:	PARSUN (Kina)
HK:	2.5
Motornummer:	S07034581
Tillverkningsår:	2019
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (2):

Modell:	PARSUN F 5 BMS
Tillverkare:	PARSUN (Kina)
HK:	5
Motornummer:	T12048217
Tillverkningsår:	2019
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (3):

Modell:	PARSUN F 5 BMS
Tillverkare:	PARSUN (Kina)
HK:	5
Motornummer:	T12048218
Tillverkningsår:	2019
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (4):

Modell:	PARSUN F 6 ABMS
Tillverkare:	PARSUN (Kina)
HK:	6
Motornummer:	T06006343
Tillverkningsår:	2019
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (5):

Modell:	PARSUN F 6 ABMS
Tillverkare:	PARSUN (Kina)
HK:	6
Motornummer:	T06006344
Tillverkningsår:	2019
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (6):

Modell:	PARSUN F 9,8 BMS
Tillverkare:	PARSUN (Kina)
HK:	9.8
Motornummer:	T11010610
Tillverkningsår:	2019
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (7):

Modell:	PARSUN F 15 ABMS
Tillverkare:	PARSUN (Kina)
HK:	15
Motornummer:	T11004875
Tillverkningsår:	2019
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (8):

Modell: PARSUN F 20 EFWS
Tillverkare: PARSUN (Kina)
HK: 20
Motornummer: T06004581
Tillverkningsår: 2019
Bränsle: Bensin

För mer information om detta objekt vänligen kontakta MCS (MCS Ref.: 36406):

Publicerad av:

MCS Marine Claims Service
Gasstr. 18 / Haus 4
22761 Hamburg

Telefon: +49 (40) 37 48 18-0
fax: +49 (40) 37 48 18-15
E-post: info@mcs-germany.com

www.mcs-germany.com