




stolen

MCS
MARINE CLAIMS SERVICE

Efterlysning Utombordsmotor

Reference Number: 9463
Stöld: 01.05.2001
Stad / Ort: Västra Götaland
Land: Sverige

Belöning:

En belöning måste förhandlas fram.

Utombordsmotor (1):

Modell:	YAMAHA
Tillverkare:	YAMAHA
HK:	4.00
Motornummer:	007791
Tillverkningsår:	N/A
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (2):

Modell:	HONDA
Tillverkare:	HONDA MARINE
HK:	8.00
Motornummer:	1000175
Tillverkningsår:	N/A
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (3):

Modell:	HONDA
Tillverkare:	HONDA MARINE
HK:	15.00
Motornummer:	1400098
Tillverkningsår:	N/A
Bränsle:	Bensin

Inombordsmotor (1):

Modell:	JOHNSON 15
Tillverkare:	JOHNSON
HK:	15.00
Motornummer:	19310
Tillverkningsår:	N/A
Bränsle:	Bensin

Utombordsmotor (4):

Modell:	YAMAHA
Tillverkare:	YAMAHA
HK:	9.00
Motornummer:	360525
Tillverkningsår:	N/A
Bränsle:	Bensin

Inombordsmotor (2):

Modell:	HONDA BF 8
Tillverkare:	HONDA MARINE
HK:	8
Motornummer:	BF8B961000698
Tillverkningsår:	N/A
Bränsle:	Bensin

För mer information om detta objekt vänligen kontakta MCS (MCS Ref.: 9463):

Publicerad av:

MCS Marine Claims Service
Gasstr. 18 / Haus 4
22761 Hamburg

Telefon: +49 (40) 37 48 18-0
fax: +49 (40) 37 48 18-15
E-post: info@mcs-germany.com

www.mcs-germany.com